




Départ moteur en 3, 2 ou 1 produit(s)

Il existe diverses solutions techniques avec 3, 2 ou 1 composant(s) différent(s) pour réaliser les fonctions de sectionnement, protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges et commutation.

3 produits	2 produits	1 produit
 <p>Coupe-circuit à fusible ou disjoncteur magnétique</p> <p>Contacteur</p> <p>Relais thermique</p>	 <p>Disjoncteur magnéto-thermique</p> <p>Contacteur</p>	 <p>Intégral</p>
<p><i>Avantages : compacité et rapidité de mise en œuvre.</i></p>		

Nous avons déjà étudié la configuration Sectionneur porte fusibles - Contacteur - Relais thermique